

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por afectación puente Zarzo.
Programa	Respuesta Comunitaria
Nombre de Proyecto	Reasentamiento de comunidad indígena Nuevo Petaquilla. Puente 2 (colgante).
Fecha	12- Enero-2018
Comunidad	Nuevo Edén.
Ubicación	Rio Petaquilla.
Lugar	Acceso a propiedad
Coordenadas	
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	2
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario, Edwin Guevara.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificación de afectación.
Acciones	Inspección de campo
Resultados	1. Se realizó recorrido a lo largo del puente para determinar las posibles causas que provocaron el colapso del puente. 2. En el estribo 1 no se vieron danos, el 2 fue el afectado con desplome en sentido del caudal. 3. La estructura de la pasarela o geomalla si sufrió danos de 80 %.
Seguimiento	Proceso de cierre de reclamo.

Documentación fotográfica.

